



Intersil

X9317TV8I-2.7

অংশ সংখ্যা:	X9317TV8I-2.7
প্রস্তুতকার্তা / ব্র্যান্ড:	Intersil
পণ্যের বর্ণনা	IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP
datasheets:	PDF X9317TV8I-2.7.pdf
RoHS অবস্থা	 সীমা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে
জাহাজ থেকে	হংকং
চালান ওয়ে	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[উদ্ধৃতি জন্য অনুরোধ](#)

চিত্র প্রতিনিধিত্ব হতে পারে। পণ্যের বিবরণ জন্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।

X9317TV8I-2.7 এর বিশেষ উল্লেখ

অংশ সংখ্যা	X9317TV8I-2.7
উত্পাদক	Intersil
বিবরণ	IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP
লিড ফ্রী স্থিতি / ROHS স্থিতি	সীমা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে
তথ্য তালিকা	PDF X9317TV8I-2.7.pdf
ভোল্টেজ সরবরাহ	2.7 V ~ 5.5 V
সহ্য	±20%
তাপমাত্রা সহকারী (টাইপ)	±300 ppm/°C
মোমবাতি	Linear
সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ	8-TSSOP
ক্রম	XDCP™
প্রতিরোধ - সম্মার্জনী (ওহমি) (টাইপ)	400
প্রতিরোধ (ওহমি)	100k
প্যাকেজিং	Tube
প্যাকেজ / কেস	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
অপারেটিং তাপমাত্রা	-40°C ~ 85°C
ট্যাপ সংখ্যা	100
সার্কিট সংখ্যা	1
অর্ডারতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল)	1 (Unlimited)
মেমরি প্রকার	Non-Volatile
লিড ফ্রী স্ট্যাটাস / ROHS অবস্থা	Contains lead / RoHS non-compliant
ইন্টারফেস	Up/Down (U/D, INC, CS)
বেশিষ্টা	-
বিস্তারিত বিবরণ	Digital Potentiometer 100k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-TSSOP
কনফিগারেশন	Potentiometer
বেস পার্ট সংখ্যা	X9317

সম্পর্কিত ট্যাগ

Intersil এX9317TV8I-2.7	X9317TV8I-2.7 ডিস্ক্রিবিউটর	X9317TV8I-2.7 সরবরাহকারী
X9317TV8I-2.7 দাম	X9317TV8I-2.7 চিত্র	X9317TV8I-2.7 চিত্র
X9317TV8I-2.7 পিডিএফ ডেটাশিট	X9317TV8I-2.7 ডেটাশিট ডাউনলোড করুন	এএএ 1 ডেটাশিট
X9317TV8I-2.7 স্টক	X9317TV8I-2.7 কিনুন	Intersil এX9317TV8I-2.7 কিনুন
Intersil এX9317TV8I-2.7	Intersil সরবরাহকারী	Intersil ডিস্ক্রিবিউটর
এএএ 2 এX9317TV8I-2.7		

সংশ্লিষ্ট পণ্য

 <p>X9317TV8IT1 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>X9317TV8-2.7 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>X9317TV8IZ নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>X9317TV8I-2.7T1 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>X9317TV8-2.7T1 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>X9317TV8IZ-2.7 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>X9317TV8-2.7T2 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>X9317TV8IT2 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>X9317TV8 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>X9317TV8I-2.7T2 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>X9317TS8Z-2.7T1 নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8-SOIC স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>X9317TV8I নির্মাতারা: Intersil বিবরণ: IC XDCP 100TAP 100K 3WIRE 8TSSOP স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>