




AVX Corporation

CP0603A1747MLTR

অংশ সংখ্যা:	CP0603A1747MLTR
প্রস্তুতকার্তা / ব্র্যান্ড:	AVX Corporation
পণ্যের বর্ণনা	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
datasheets:	PDF CP0603A1747MLTR.pdf
RoHS অবস্থা	 সীসা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে
জাহাজ থেকে	হংকং
চালান ওয়ে	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[উদ্ধৃতি জন্য অনুরোধ](#)

চিত্র প্রতিনিধিত্ব হতে পারে। পণ্যের বিবরণ জন্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।













CP0603A1747MLTR এর বিশেষ উল্লেখ

অংশ সংখ্যা	CP0603A1747MLTR
উত্পাদক	AVX Corporation
বিবরণ	RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603
লিড ফ্রী স্থিতি / ROHS স্থিতি	সীসা / RoHS অ-সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছে
তথ্য তালিকা	PDF CP0603A1747MLTR.pdf
সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ	0603
ক্রম	-
রিটার্ন ক্ষতি	27dB
শক্তি - সর্বোচ্চ	3W
প্যাকেজিং	Tape & Reel (TR)
প্যাকেজ / কেস	0603 (1608 Metric)
আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল)	1 (Unlimited)
প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময়	10 Weeks
লিড ফ্রী স্ট্যাটাস / ROHS অবস্থা	Contains lead / RoHS non-compliant
বিশ্বিন্নতা	-38dB
সম্মিলন ক্ষতি	0.25dB
ফ্রিকোয়েন্সি	1.71GHz ~ 1.785GHz
বিস্তারিত বিবরণ	RF Directional Coupler PCN 1.71GHz ~ 1.785GHz 18.4dB 3W 0603 (1608 Metric)
সংযোজন ফ্যাক্টর	18.4dB
COUPLER প্রকার	Standard
অ্যাপ্লিকেশন	PCN

সম্পর্কিত ট্যাগ

AVX Corporation এCP0603A1747MLTR	CP0603A1747MLTR ডিস্ক্রিবিউটর	CP0603A1747MLTR সরবরাহকারী
CP0603A1747MLTR দাম	CP0603A1747MLTR চিত্র	CP0603A1747MLTR চিত্র
CP0603A1747MLTR পিডিএফ ডেটাশিট	CP0603A1747MLTR ডেটাশিট ডাউনলোড করুন	এএএএ 1 ডেটাশিট
CP0603A1747MLTR স্টক	CP0603A1747MLTR কিনুন	AVX Corporation এCP0603A1747MLTR কিনুন
AVX Corporation এCP0603A1747MLTR	AVX Corporation সরবরাহকারী	AVX Corporation ডিস্ক্রিবিউটর
এএএএ 2 এCP0603A1747MLTR		

সংশ্লিষ্ট পণ্য

 <p>CP0603A1880ANTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1747CWTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1747CLTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1747DWTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1842CWTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1575DWTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLER 1.575GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1747MLTR\500 নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1767MNTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLER 1.767GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1880AWTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1880ALTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0603A1600CWTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLER 1.6GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0603A1747BWTR নির্মাতারা: AVX Corporation বিবরণ: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 স্টক ইন: Out stock</p> <p>RFQ</p>