


N/A

## CDCV857DGG

অংশ সংখ্যা:	CDCV857DGG
প্রস্তুতকার্তা / ব্র্যান্ড:	N/A
পণ্যের বর্ণনা	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
datasheets:	
RoHs অবস্থা	 লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ
জাহাজ থেকে	হংকং
চালান ওয়ে	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

উদ্ধৃতি জন্য অনুরোধ

চিত্র প্রতিনিধিত্ব হতে পারে। পণ্যের বিবরণ জন্য বিশেষ উল্লেখ দেখুন।













## CDCV857DGG এর বিশেষ উল্লেখ

অংশ সংখ্যা	CDCV857DGG
উত্পাদক	N/A
বিবরণ	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
লিড ফ্রি স্থিতি / ROHS স্থিতি	লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ
তথ্য তালিকা	
ভোল্টেজ সরবরাহ	2.3 V ~ 2.7 V
আদর্শ	PLL Clock Driver
সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ	48-TSSOP
ফ্রম	-
অনুপাত - ইনপুট: আউটপুট	1:10
প্যাকেজিং	Tube
প্যাকেজ / কেস	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
আউটপুট	Clock
অন্য নামগুলো	296-24143-5 CDCV857DGG-ND
অপারেটিং তাপমাত্রা	0°C ~ 85°C
সার্কিট সংখ্যা	1
মাউন্ট টাইপ	Surface Mount
আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল)	2 (1 Year)
লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / ROHS অবস্থা	Lead free / RoHS Compliant
ইনপুট	Clock
ফ্রিকোয়েন্সি - সর্বোচ্চ	200MHz
বিভাজক / গুণক	No/No
ডিফারেনশিয়াল - ইনপুট: আউটপুট	Yes/Yes
বেস পার্ট সংখ্যা	CDCV857

## সম্পর্কিত ট্যাগ

এCDCV857DGG	CDCV857DGG ডিস্ক্রিবিউটর	CDCV857DGG সরবরাহকারী
CDCV857DGG দাম	CDCV857DGG চিত্র	CDCV857DGG চিত্র
CDCV857DGG পিডিএফ ডেটাশিট	CDCV857DGG ডেটাশিট ডাউনলোড করুন	এএএ 1 ডেটাশিট
CDCV857DGG স্টক	CDCV857DGG কিনুন	এCDCV857DGG কিনুন
এCDCV857DGG	সরবরাহকারী	ডিস্ক্রিবিউটর
এএএ 2 এCDCV857DGG		

## সংশ্লিষ্ট পণ্য

 <p><b>CDCV857DGGRG4</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP স্টক ইন: 5405 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCVF111FNG4</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC স্টক ইন: 5389 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV857DGGG4</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP স্টক ইন: 4677 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV857BGQLR</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC 2.5V PLL CLOCK DRVR 56-BGA স্টক ইন: 4617 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV857BIDGGR</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP স্টক ইন: 16291 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV857BDGGRG4</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP স্টক ইন: 22822 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCVF111FNR</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC স্টক ইন: 7790 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV857BIDGGRG4</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP স্টক ইন: 19369 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV857DGGR</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP স্টক ইন: 5363 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCV857BIDGGG4</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP স্টক ইন: 8726 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>CDCV857BIDGG</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP স্টক ইন: 10910 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>CDCVF111FN</b> নির্মাতারা: N/A বিবরণ: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC স্টক ইন: 6603 pcs</p> <p><b>RFQ</b></p>